



CANADIAN LUMBER STANDARDS ACCREDITATION BOARD

#102-28 Deakin Street
Ottawa, Ontario
K2E 8B7 Canada

PHONE 613-482-2480
E-MAIL info@clsab.ca
WEB SITE www.clsab.ca

MEMORANDUM

To: Canadian Building Associations and Officials,
CLSAB Accredited Agencies, CLSAB Staff,
Canadian Home Builders Association and ALSC

From: Chuck Dentelbeck, President & CEO, CLSAB

Date: June 3, 2026

Subject: Fraudulent Grade and HT Stamps

The stamps shown below were recently observed in the Vancouver, British Columbia area. The stamps are fraudulent.

The stamps were not approved by the CLSAB Accredited Agency identified on the stamps.

The facility applying the stamps is not under the supervision of the Agency identified on the stamps.

The facility applying the stamps is not registered in the Heat Treatment Program. Lumber bearing the CSI-181 grade mark is not eligible for use in the HT Program.

If lumber bearing the CSI-181 grade mark is observed in a building structure, contact me at cdentelbeck@clsab.ca or 613-482-2480 to discuss the steps to be taken to ensure compliance with the National Building Code.

If you have questions about this memorandum, do not hesitate to contact me at cdentelbeck@clsab.ca or 613-482-2480.

NOTE DE SERVICE

Destinataires: Autorités et Associations canadiennes du secteur du bâtiment, Agences Accréditées du CLSAB, Employés du CLSAB, et ALSC

De: Chuck Dentelbeck, Président et chef de la direction, CLSAB

Date: 3 juin 2026

Objet: Estampille frauduleuse de qualité et traitement HT

L'estampille présentée ci-dessous a été observée récemment dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette estampille est frauduleuse.

Les estampilles n'ont pas été approuvées par l'agence accréditée du CLSAB (CSI) indiquée sur celles-ci.

L'établissement qui applique les estampilles n'est pas sous la supervision de l'agence indiquée sur celles-ci.

L'établissement qui applique l'estampille n'est pas enregistrée dans le Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (programme HT). Le bois portant cette estampille de qualité CSI-181 n'est pas admissible à l'utilisation dans le programme HT.

Si du bois d'œuvre portant cette estampille de qualité CSI-181 est observé dans une structure de bâtiment, veuillez communiquer avec fbeaudoin@clsab.ca ou au 613-482-2480 afin de discuter des mesures à prendre pour assurer la conformité au Code national du bâtiment.

Si vous avez des questions au sujet de cette note de service, n'hésitez pas à contacter Francois-Olivier Beaudoin à fbeaudoin@clsab.ca ou au 613-482-2480.

